



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

«12» июля 2016 г.

Магаданской область, г. Магадан

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Магаданский колледж искусств»**
- 1.2. Адрес объекта: **г. Магадан, ул. Якутская, д.46-А**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **4** этажа, **2070,2** кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка: **да**.
- 1.4. Год *постройки* здания **1965**, последнего капитального ремонта **нет**.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **нет**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Магаданский колледж искусств», ГАПОУ «МКИ»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **685000, г. Магадан, ул. Якутская, 46-А.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информации: **Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом Министерства культуры и туризма Магаданской области № 15 от 23.01.2015г**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту **пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутный автобус №1,15,31,33,52,26,26-К до автобусной остановки «Нептун»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**;
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м**;
- 3.2.2 время движения (пешком): **7 мин**;
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**;
- 3.2.4 Перекрестки: **регулируемые**;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть (ступеньки)**;
- 3.2.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С).		1-7
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К,О,С)		8-13
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г;У), ВНД (К;О;С);	5,20,31, 1,18	14-19, 20-24
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У), ДУ (Г, К) ВНД (О, С)	19	25-27
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)	10-16	28-30
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О), ДУ (Г, У) ВНД (С)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: учреждение доступно условно (ДУ) для различных категорий инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные, и тактильные элементы информации); <i>технические средства работы</i> ТР (организация пешеходного пути на территории и мест для личного автотранспорта инвалидов)
2	Вход (входы) в здание	ТР (Установка поручней, кнопки вызова. Приведение ступеней соответствие с требованиями критериев безопасности, Устройство противоскользящего покрытия и коврика в уровень с входной площадкой, а также порогов не более 0,014 м и противоударной полосы). КР (установка стационарного пандуса)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР (Расположить выключатели и электророзетки в соответствии с требованиями доступности для инвалидов. Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. Замена дверных ручек.). Индивидуальные решения с ТСП (Устройство цветового контраста с маркировкой). Орг. мероприятия (выделить специальные пути и места обслуживания инвалидов.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с ТСП (оборудование для концертного зала и учебного кабинета), Орг. мероприятия (выделение специальных зон для инвалидов в концертном зале и учебном классе)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР (Разработать проектно-сметную документацию и оборудовать туалетную комнату в соответствии с критериями доступности.)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	РЕМОНТ

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ В
рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступно частично всем.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

При проведении работ (ТР, КР, индивидуальное решение с ТСП) по зонам обследования ожидаемый результат доступно частично для всех категорий инвалидов ДЧ-В (К,О,Г,С,У).

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6 другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Магаданской области

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на 30 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на 15 л.

Руководитель рабочей группы:

И О Директора ГАПОУ «МКИ» _____ Пичугова Л.И.

Члены рабочей группы :

Замдиректора по АХР _____ Корниенко А.И.

Главный бухгалтер _____ Арсенова А.М.

Юристконсульт _____ Аскирко А.В.

Экономист 1 категории _____ Шмакова А.П.

Инженер по ОТ и ТБ _____ Савельева Т.А.

представители общественных организаций инвалидов:

Представитель Магаданской областной организации Всероссийского общества инвалидов

Лесков Сергей Павлович _____

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20__ г. (протокол №____)

Комиссией

(название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГАПОУ «Магаданский колледж искусств», 685000, г. Магадан, ул. Якутская, 46-А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1-3	Нет доступных для инвалидов элементов информации об объекте (п.4.1.1 СП 59.13330.2012)	К, О, С, Г, У	Требуется установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации	Индивидуальное решение с ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		4-7	Нет ограничительной разметки пешеходного пути. (п. 4.1.4 СП 59.13330.2012)	К, О, С, Г, У	Организовать пешеходный путь на территории	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет		5-7	Не оборудованы специальные парковочные места для инвалидов (п. 4.2.1 СП 59.13330.2012)	К, О, С, Г, У	Организация мест для личного автотранспорта инвалидов	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 4.1.1, п.4.1.4; п.4.2.1 СП59.13330.2012	К, О, С, Г, У	Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации; Организация пешеходного пути на территории и мест для личного автотранспорта инвалидов	ТР, Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С).		1-7	Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные, и тактильные элементы информации); ТР (организация пешеходного пути на территории и мест для личного автотранспорта инвалидов)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), ТР (организация пешеходного пути на территории и мест для личного автотранспорта инвалидов).

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГАПОУ «Магаданский колледж искусств», 685000, г. Магадан, ул. Якутская, 46-А

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид рабо т
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	8	Отсутствуют поручни, ребра ступеней выполнены без закруглений, боковые края - без бортиков, возможно скольжение при намокании покрытия (п. 5.1.2, 5.2.9 СП 59.13330.2012)	О, С, Г, У	Установка кнопки вызова, поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности, нанесение контрастной маркировки на края ступеней	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	9- 11	Отсутствие стационарного пандуса (п. 5.1.1 СП 59.13330.2012) Для временного использования приобретен мобильный	К, О	Установка стационарного пандуса	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	8	Скользкое покрытие, коврик не в уровне с поверхностью площадки (п. 5.1.3, 5.1.7 СП 59.13330.2012)	К, О, С, Г, У.	Устройство противоскользящего покрытия и коврика в уровень с входной площадкой.	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	-	8, 12, 13	Пороги превышают допустимые нормы, нижняя часть стеклянного дверного полотна не защищена противоударной полосой (п. 5.1.4. 59.13330.2012)	К, О, С	Устройство порогов входа высотой не более 0,014 м и противоударной полосы.	ТР
2.5	Тамбур	есть	-	12	Не выявлено	К, О, Г, С, У	Не требуется	
	ОБЩИЕ				Не соответствует п. 5.1.1, п.5.1.2, п.	К, О, Г, С, У	Установка кнопки вызова, поручней, приведение ступеней в соответствие с	ТР КР

	требования к зоне				5.1.3. 5.1.4, п. 5.1.7, п.5.2.9 СП 59.13330.2012		требованиями критериев безопасности, нанесение контрастной маркировки на края ступеней. Установка стационарного пандуса. Устройство противоскользящего покрытия и коврика в уровень с входной площадкой. Устройство порогов высотой не более 0,014 м и противоударной полосы.	
--	-------------------	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К,О,С)		8-13	ТР (Установка поручней, кнопки вызова. Приведение ступеней соответствие с требованиями критериев безопасности, Устройство противоскользящего покрытия и коврика в уровень с входной площадкой, а также порогов не более 0,014 м и противоударной полосы). КР (установка стационарного пандуса)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (Установка поручней, кнопки вызова. Приведение ступеней соответствие с требованиями критериев безопасности, Устройство противоскользящего покрытия и коврика в уровень с входной площадкой, а также порогов не более 0,014 м и противоударной полосы). КР (установка стационарного пандуса)

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГАПОУ «Магаданский колледж искусств», 685000, г. Магадан, ул. Якутская, 46-А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категор ия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	5, 20, 31	14-19	Расположение выключателей и электророзеток. не соответствуют требованиям доступности. Отсутствие контрастного сочетания цветов (стена - пол) (п.5.2.3;5.2.4;5.4.1; 5.4.2 СП 59.13330.2012)	К, С	Расположить выключатели и электророзетки в соответствии с требованиями доступности. Устройство цветового контраста с маркировкой.	ТР, Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1, 18	20-23	Лестницы и поручни не соответствуют требованиям безопасности, для инвалидов и МГН. (п.5.2.9, 5.2.10, 5.2.15, 5.2.16 СП 59.13330.2012)	О, С, Г, У	Техническое решение невозможно. Выделить специальные пути и места обслуживания.	Орг. мероприятия
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Приобретен мобильный пандус.	-	Не требуется	Орг. мероприятия
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть			Двери не соответствуют требованиям безопасности Дверные ручки не соответствуют критериям доступности для инвалидов и МГН (п. 5.2.4, п. 5.4.3 СП 59.13330.2012).	О, С	Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. Замена дверных ручек.	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не выявлены	К, О, С, Г, У	Не нуждается	

	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п.5.2.15, п.5.2.16, п.5.2.9, п.5.2.10, п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.4.2 п.5.4.1; п. 5.4.3. СП 59.13330.2012	К, О, С, Г, У	Расположить выключатели и электророзетки в соответствии с требованиями доступности для инвалидов. Устройство цветового контраста с маркировкой. Техническое решение по лестницам невозможно - выделить специальные пути и места обслуживания инвалидов.	ТР
--	-------------------------	--	--	--	---	---------------	---	----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К;О;С); ДЧ-И (Г;У).			ТР (Расположить выключатели и электророзетки в соответствии с требованиями доступности для инвалидов. Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. Замена дверных ручек). Индивидуальные решения с ТСП (Устройство цветового контраста с маркировкой). Орг. мероприятия (выделить специальные пути и места обслуживания инвалидов.)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (Расположить выключатели и электророзетки в соответствии с требованиями доступности для инвалидов. Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. Замена дверных ручек). **Индивидуальные решения с ТСП** (Устройство цветового контраста с маркировкой). **Оргмероприятия** (выделить специальные пути и места обслуживания инвалидов.)

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

ГАПОУ «Магаданский колледж искусств», 685000, г. Магадан, ул. Якутская, 46-А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			В связи с тем, что ширина лестничных маршей менее 1,35 м (п. 5.2.10 СП 59.13330.2012) и технически расширить их не возможно, то доступ в учебные классы на 2-4 этажи для определенных категорий инвалидов отсутствует.	К, О, С, Г, У	Выделить специально зону на для инвалидов и оборудовать ее на 1 этаже.	Индивидуальное решение с ТСП, ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	да	19	25-27	Не выделены места для инвалидов в концертном зале (п. 7.1.3 СП 59.13330.2012)	К, О, С, Г, У	Выделить места в концертном зале для инвалидов	Орг. мероприятие и Индивидуальное решение с ТСП
4.3	Прилавоочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 5.2.10, п. 7.1.3. СП 59.13330.2012		Выделить специальную зону на для инвалидов и оборудовать ее на 1 этаже. Выделить места в концертном зале для инвалидов	Индивидуальное решение с ТСП, ТР Орг. мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У), ДУ (Г, К) ВНД (О, С)	19	25-27	Индивидуальные решения с ТСП (оборудование для концертного зала и учебного кабинета), Орг. мероприятия (выделение специальных зон для инвалидов в концертном зале и учебном классе)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Индивидуальные решения с ТСП (оборудование для концертного зала и учебного кабинета), Орг. мероприятия (выделение специальных зон для инвалидов в концертном зале и учебном классе).

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГАПОУ «Магаданский колледж искусств», 685000, г. Магадан, ул. Якутская, 46-А

Наименование объекта, адрес

п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	10- 16	28-30	Расположение оборудования туалетной комнаты не соответствует критериям доступности для инвалидов и МГН (п.5.3.3, 5.3.9 СП 59.13330.2012) . Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют.	К, О, С, Г, У	Разработать проектно-сметную документацию и оборудовать туалетную комнату в соответствии с критериями доступности.	ТР
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п.5.3.3, п. 5.3.9 СП 59.13330.2012	К, О, С,	Разработать проектно-сметную документацию и оборудовать туалетную комнату в соответствии с критериями доступности.	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)			ТР (Разработать проектно-сметную документацию и оборудовать туалетную комнату в соответствии с критериями доступности.)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ТР (Разработать проектно-сметную документацию и оборудовать туалетную комнату в соответствии с критериями доступности.)

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГАПОУ «Магаданский колледж искусств», 685000, г. Магадан, ул. Якутская, 46-А.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства				Не в полном объеме установлена визуальная система информации (п.5.5.2 – 5.5.7 СП 59.13330.2012)	К, О, Г, У	Устройство визуальной системы информации	Индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства				Не в полном объеме установлена звуковая система информации (п.5.5.2 – 5.5.7 СП 59.13330.2012)	К, О, С, У	Установка акустической системы информации	Индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства				Средства отсутствуют	С	Установка тактильной системы информации	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 5.5.1 – 5.5.10 СП 59.13330.2012	К, О, С, Г, У	Устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О), ДУ (Г, У) ВНД (С)	-		Индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации).